

2021年7月17日

9時00分現在

各位

株式会社リョウワ
代表取締役社長 五味 達也

当社廃水処理施設からの汚泥水漏洩について（お詫び）（第1報）

本年6月6日頃から翌7日午前7時頃の間、当社の排水処理棟から汚泥水が漏洩し、工場外の西側U字溝に流出する事故が発生しました。漏洩した汚泥水は当該U字溝を流れ用水路（せぎ）に流入しました。当事故により、近隣住民の皆様、田・畑の耕作者様、河川のご関係者様、長野県、茅野市及び関係区の皆様などには多大なご迷惑をお掛け致しましたこと心からお詫び申し上げます。

事故発生後、漏洩汚泥水の回収と漏洩暫定対策を取るとともに、水田の土壌やせぎの水質の調査等を進めておりますが、今後も近隣住民の皆様の不安を払拭するために最大限対処して参ります。

また、皆様に現状を随時お伝えするため、当ホームページにおいて対策及び調査結果等についてご報告をさせていただきます。

（事故後の対策について）

- ・排水設備の漏洩箇所を修繕し汚泥水の流れ出しは止まっています。
- ・漏洩した排水ピット内に排水ポンプ1基を追加設置しました。
- ・漏洩した雨水配管を土嚢にて封鎖しました
- ・排水ピット異常警報を黄色回転灯から、赤色回転灯に変更し、24時間稼働工程に赤色回転の信号を追加し、即座に対応できるように致しました。
- ・再発防止のための恒久的対策をメーカー等と協議のうえ9月末までに取り纏め、早急を実施して参ります。

（調査報告について）

- ・流出した汚泥水の成分を分析したところ、pHは7.0と中性であり、シアン化合物の流出はありませんでしたが、810mg/lの銅が検出されました。
 - ・近隣の水田の土壌の成分分析を行いました。
 - ・ちの地区・宮川地区の用水路28か所の水質調査を実施したところ、pHは7.0から7.8と酸性やアルカリ性は示さず中性域でありました。
- また銅、鉄に関する分析値に異常は確認されませんでした。

本日7月17日（土）9時00分現在で判明しております内容は、上記の通りでございます。

（本件に関する御連絡、お問い合わせ窓口）

株式会社リョウワ 総務課 担当窓口：小林 TEL:0266-73-5470 FAX:0266-73-3803
メールでのお問い合わせは、ホームページ問い合わせフォームよりお願い致します。